

## YÜKSEK GERİLİMDE ÇALIŞMA

Yüksek gerilimde (YG) çalışan kişiler soğuk kanlı olmalı ve asla sinirlenmemelidir. Amir veya patronlar, çabuk olun, işi hemen bitirin derler. Hiç aldırış etmeyeceksiniz. İşinizi gereği gibi yapacaksınız. Yanınızda amir cırlarken siz sakın sakın düşünecek, eksik veya hatalı bir şey olup olmadığını kontrol edeceksiniz. Bağırışmalara hiç aldırış etmeden yanınızdaki arkadaşınıza danışacak, yapılanları muhakeme edeceksiniz. Çünkü YG deki bir hatada geri dönüş yoktur. AG ye benzemez. Elinizi çekme ile kurtulamazsınız.

YG de asla yalnız çalışılmaz, arızaya tek kişi gönderilmez. Bir kişi çalışır gerekirse 3-5 kişi bakar ve olayları muhakeme eder. Tekrar ediyorum YG de hata yaptığınızda geri dönüşünüz yoktur. Sonu ölümle biter.

Bu nedenlerle YG de arıza giderme işinde çalışıyorsanız, bir kişinin görevi daima amirleri veya patronu perdelemek olmalıdır. Amirlerle o muhatap olup, çalışanların yanına sokmamaya gayret etmeli "bey efende işçilerin moralini bozarsak kaza yaparlar" gibi sözlerle amir kesimini uzaklaştırmanın yollarını aramalıdır.

Yönetici pozisyonlarında olduğum yıllarda "arıza ne zaman biter" dendiğinde "bu arıza, kesin zaman veremeyiz, fakat şu sürede bitebilir" derdim. Arıza gidermeye uzun süre vermekte bazen yanlış olabilir. Bu o kişinin sorunudur. Bu nedenlerle genelde tamir işinde çalışanların sözüne güvenilmez. Müşteriyi kaçmamak için "hemen geliyorum" derler. Fakat aradan 2 saat belki yarım gün geçtikten sonra gelirler.

YG de çalışan gençlerin kulaklarına küpe olsun YG de ASLA ACELE YOKTUR, ASLA SİNİRLENMEK YOKTUR. Bana kızmayı ama bir kaç yerde YG elemanı alırken kişinin sakın olup olmadığını açıkça sorgulamıştım. Zahmet edip okuyanları başarılar dilerim.

6 Eylül 2020

Kemal SARI [kemalsari45@gmail.com](mailto:kemalsari45@gmail.com)